

**COMPROVANTE DE CONCLUSÃO DE SERVIÇO**

Processo: 1089/22 Situação: Concluída/Vinculada
Data serviço: 23/01/2022 07:13 Funcionário: Energisa
Inscrição: 4165 - 16 - 3 - 700 Eletricista: energiza
Consumidor: ARMANDO RODRIGUES DE SOUZA UC: Fase: ABC
160000700
Requerente: ARMANDO RODRIGUES DE SOUZA
Medidor: 2515110 - Marca: XX - Trifásico IT: 2268 Seq. Leit.: 700
Propriedade:
Endereço: BARREI BARREIRAO 1A ZONA FATIMA DO SUL ,Nº S/N
Bairro: Rural - Zona 16 Município: FATIMA DO SUL
Fone: 67999588189
Serviço solicitado: Falta de Energia
Causa: ***
Descrição: Falta de energia /40 dias frango 9-9213-0367
Tensão fase A: 0 Tensão fase B: 0 Tensão fase C: 0

Veículo: 40 - C.111- P.40 FIAT TORO VOLCANO (QAX9137)
Data conclusão: 23/01/2022 Hora conclusão: 10:30
Km partida: 24120 Hora partida: 07:15
Km chegada local: 24120 Hora cheg. local: 07:23 Usuário atend.: ROSELI
Km saída local: 24120 Hora saída local: 10:30 Usuário conc.: MORAES
Km chegada: 24120 Hora chegada: 11:00
Km rodados: 0 Duração: 03:45
Observação: falta de supllimento em religador energisa fat-do sul / barreirao 1º zona, devido jumper rompido. foi feito reparo e normalizado as 10:28 hors, conforme protocolo-300088012

SERVIÇOS EFETUADOS

Código	Descrição
--------	-----------

Atendente_____
Executor / Equipe

Observação adicional

Processo: 1089/22

**COMPROVANTE DE CONCLUSÃO DE SERVIÇO**

Página 1 de 1

Processo: 1091/22 Situação: Concluída/Vinculada
Data serviço: 23/01/2022 07:22 Funcionário: Energisa
Inscrição: 4165 - 16 - 3 - 470 Eletricista: energiza
Consumidor: MANOEL PIERETTI UC: Fase: ABC
160000470

Requerente: MANOEL PIERETTI
Medidor: 2861572 - Marca: XX - Trifásico IT: 1115 Seq. Leit.: 470

Propriedade: Chacara Coração de Jesus

Endereço: TRAV GUILHERME, S/N

Bairro: Rural - Zona 16 Município: FATIMA DO SUL

Fone: 34672652

Serviço solicitado: Emergencial - Falta Energia

Causa: ***

Descrição: FALTA DE ENERGIA INFORMADA ATRAVES DA URA.FONE:
67999183978

Tensão fase A: 0 Tensão fase B: 0 Tensão fase C: 0

Veículo: 40 - C.111- P.40 FIAT TORO VOLCANO (QAX9137)

Data conclusão: 23/01/2022 Hora conclusão: 10:30

Km partida: 24120 Hora partida: 07:15

Km chegada local: 24120 Hora cheg. local: 07:23 Usuário atend.: URA

Km saída local: 24120 Hora saída local: 10:30 Usuário conc.: MORAES

Km chegada: 24120 Hora chegada: 11:00

Km rodados: 0 Duração: 03:45

Observação: falta de suprimento em religador energisa fat-do sul / barreirao 1º zona, devido jumper rompido. foi feito reparo e normalizado as 10:28 hors, conforme protocolo-300088012

SERVIÇOS EFETUADOS

Código	Descrição
--------	-----------

Atendente

Executor / Equipe

Observação adicional

Processo: 1091/22